



**การเตรียมพื้นผิว**

พื้นผิวเหล็กและโลหะ

ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนหมด เช็ดด้วยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท

พื้นผิวไม้

อุดโพรงรูพรุนของไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ทำความสะอาดไม้ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ

พื้นผิวอื่น ๆ

เช็ดกำจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท หากวัสดุมีความมันเงา ควรขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีกับวัสดุ

**ระบบสี**

สีรองพื้นสำหรับเหล็ก

พ่นสีจูเนียร์ 99 สเปร์ย์ เจดสีสำหรับรองพื้นตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก จำนวน 1 เที่ยว

สีรองพื้นสำหรับไม้

พ่นสีจูเนียร์ 99 สเปร์ย์เจดสีสำหรับรองพื้นตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก จำนวน 1 เที่ยว

สีทับหน้า

พ่นสีจูเนียร์ 99 สเปร์ย์ จำนวน 2-3 เที่ยว หรือจนกว่าสีจะครอบคลุมเต็มพื้นที่

**การเก็บรักษา**

สภาวะการเก็บรักษา

จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะห่างที่เหมาะสม และควรแยกเก็บจากแหล่งกำเนิดความร้อนและประกายไฟ

การตักตะกอนนอนกัน

การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการเขย่าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน อาจทำให้เกิดปัญหางานสีตามมา

อายุผลิตภัณฑ์

2 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C

**ข้อมูลความปลอดภัย**

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดมละอองสี ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

**การสงวนสิทธิ์**รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า****หมายเหตุ**

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ